


COMUNE DI SAN BELLINO



Amministrazione	Comune di San Bellino
Descrizione Ambito Urbano	Piazza Papa Giovanni XXIII
Codice Urbano	23
Data rilievo	18/07/2017



Allegato IV – Scheda di rilievo urbano - 23.PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII					
Amministrazione: Comune di San Bellino					
Destinazione spazio urbano:					
Indirizzo: Piazza Papa Giovanni XXIII				Data rilievo	n. scheda urbano
				18/07/2017	23
Art.	Punto di verifica	Rif. Normativo	Risposta		Esito della verifica - NOTE
1	PARCHEGGI		SI	NO	
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento principale?	D.P.R. 503/96 Artt. 10, 11, 16	X		
	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	D.L. 285/92 Artt. 20, 149		X	
2	PERCORSI		SI	NO	
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90cm lungo tutto il tragitto?	D.P.R. 503/96 Artt. 4, 5 D.M. 239/89 Artt. 4.2.1, 8.2.1	X		Alcuni percorsi limitrofi alla chiesa non hanno caratteristiche conformi alla normativa in particolare presentano una pendenza trasversale eccessiva
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10ml)	D.P.R. 503/96 Artt. 4, 5 D.M. 236/89 Artt. 4.2.1, 8.2.1	X		
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	D.M. 236/89 Artt. 4.2.1, 8.2.1		X	
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, è privo di sconnessioni e antisdruciolevole?	D.M. 236/89 Artt. 4.2.2, 8.2.2	X		
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2cm di diametro?	D.M. 236/89 Artt. 4.2.2, 8.2.2		X	Alcune caditoie per lo scolo delle acque meteoriche rappresentano un ostacolo
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate ai non vedenti?	D.M. 236/89 Artt. 4.2.1		X	
3	DISLIVELLI		SI	NO	
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	D.P.R. 503/96 Art. 5 D.M. 236/89 Artt. 4.2.1, 8.2.1	X		Non sempre
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata (max 8%, ottimale 5%)?	D.P.R. 503/96 Art. 3 D.M. 236/89 Artt. 4.2.1, 8.2.1		X	
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale o minore a 15cm?	D.P.R. 503/96 Art. 5 D.M. 236/89 Artt. 4.2.1, 8.2.1	X		

3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persone su carrozzina?	D.P.R. 503/96 Art. 6 D.M. 236/89 Art. 4.2.1			
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona in carrozzina?	D.P.R. 503/96 Art. 4		X	
4	OSTACOLI		SI	NO	
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?	D.P.R. 503/96 Art. 9 D.M. 236/89 Art. 4.2.1	X		
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210cm da terra?	D.P.R. 503/96 Art. 9 D.M. 236/89 Art. 4.2.1	X		
5	VARIE		SI	NO	
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 Art. 5 D.M. 236/89 Art. 8.2.1		X	
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	D.P.R. 503/96 Art. 6			
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	D.P.R. 503/96 Art. 6	X		
NOTE GENERALI					
<p>Trattasi della piazza antistante la chiesa di San Bellino.</p> <p>La piazza è prevalentemente pedonale, la superficie di calpestio è caratterizzata dalla presenza di diversi materiali.</p> <p>Sono altresì presenti dei dislivelli e dei piccoli salti di quota.</p> <p>Sul lato nord della chiesa è presente una rampa con pendenza di circa l'8% per il raggiungimento della quota interna della chiesa stessa.</p>					
					
Redattore: Eros Gaetani					
Verificatore: Stefano Maurizio					

DGR n. 841 - ALLEGATO VII - SCHEDA DI PROGETTO URBANO

INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DELLE CRITICITA'
SCHEDA 23 - PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII



NOTA GENERALE

PREMESSE

Trattasi della piazza antistante la chiesa di San Bellino.

La piazza è prevalentemente pedonale, la superficie di calpestio è caratterizzata dalla presenza di diversi materiali.

Sono presenti dei dislivelli e dei salti di quota, tra le differenti superfici di calpestio.

Sul lato nord della chiesa è presente una rampa con pendenza di circa l'8% per il raggiungimento della quota interna della chiesa stessa.

CONCLUSIONI

Per i motivi appena espressi non si ritiene di dover individuare barriere architettoniche che necessitino di intervento.

Per l'unità urbana in questione non si prevedono capitoli di spesa specifici.